

Codice di ordinazione	Α	В	С	D	E	F	G	н
PS 27 -	-	-						

Uscita ²⁾	Α
$010 \text{ V } (R_L \ge 50 \text{ k}\Omega)$	1
$210 \text{ V (R}_{L} \ge 50 \text{ k}\Omega)$	2
$020 \text{ mA } (R_L \leq 500 \Omega)$	0
$420 \text{ mA (R}_{L} \leq 500 \Omega)$	4
$05 \text{ V (R}_{\perp} \ge 50 \text{ k}\Omega)$	5

²⁾ segnale di uscita configurabile tramite DIP switch, tranne per versioni a 2 fili

Alimentazione	В
24 VAC/DC ± 10 % (senza separazione galvanica)	AC/DC
15 32 V DC a due fili (solo per A=4)	ZWL

o di misura rd ³⁾ (p. es. 0 100 Pa) 10 Pa/250 Pa/	4
0 Pa/250 Pa/	1
00 Pa/1000 Pa	1
	2
	3
	1A
	2A
	ЗА
	10 Pa/250 Pa/ 100 Pa/1000 Pa/ 100 Pa/500 Pa/ 1000 Pa/2 kPa/ 1000 Pa/2 kPa/ 1000 Pa/±250 Pa/ 1000 Pa/±250 Pa/ 1000 Pa/±1000 Pa/ 1000 Pa/±2 kPa/ 1000 Pa/±2 kPa/ 1000 Pa/±2,5 kPa/ 5 kPa/±10 kPa

3) altri a richiesta, anche campi di misura ±

Senza 0 1 relè (con contatto in scambio) 1 max. 230 VAC, 6 A (potenza d'interruzione min. necessaria 300 mW) (non per sistema a due fili)		
1 relè (con contatto in scambio) 1 max. 230 VAC, 6 A (potenza d'interruzione min. necessaria 300 mW) (non per	Contatto di allarme	D
max. 230 VAC, 6 A (potenza d'interruzione min. necessaria 300 mW) (non per	senza	0
	max. 230 VAC, 6 A (potenza d'interruzione min. necessaria 300 mW) (non per	1

Display LC	E
senza	0
a 3 ½ cifre 4)	1

4) visualizzazione ± 1999 in unità Pa / kPa

Costante di tempo	F
20 ms	20
30 ms	30
60 ms	60
120 ms	120
250 ms	250
500 ms	500
1 s	1
2 s	2
4 s	4

Connessioni di pressione	G
Connessione per tubo 4 mm / 6 mm	S
Raccordo a innesto 4 mm	K4
Raccordo a innesto 6 mm	K6

Certificato di taratura	Н
Nessuno	0
ISO di fabbrica	1
DakkS in accordo a DKD-R 6-1	D



Caratteristiche

- Trasduttore di pressione differenziale compatto per applicazioni di base
- Campi di misura ± e campi di misura asimmetrici
- A scelta, con campo di misura fisso oppure 4 campi di misura commutabili (selezionabili tramite DIP switch, in opzione)
- Adatto per il montaggio su canaline o a parete
- In opzione anche con sistema a 2 fili (ZWL)
- · Con display opzionale
- · Con relè opzionale (6 A)
- · Preimpostabili su richiesta: parametri relè
- Connessione elettrica: Con pressacavo M12 di serie, in opzione con spina M12 a 4 poli con codifica A

Campi di misura anche campi di misura ±, altri a richiesta	50/100/200/500 Pa 1/2/5/10 kPa		
Accuratezza di misura ¹⁾	± 3 % FS per campi di misura < 100 Pa oppure ± 2 % FS per campo di misura ≥ 100 Pa		
Coefficiente di temperatura span	max. 0,1 % FS/K		
Coefficiente di temperatura punto zero	max. ±0,1 % FS/K		
Umidità dell'aria (Mezzo)	080 % UR		
Capacità di sovraccarico	50 kPa per campi di misura≤2kPa 200 kPa per campi di misura>2kPa		
Mezzo	aria non condensante, tutti i gas non aggressivi, non corrosivi e/o non infiammabili		
Pressione di sistema max.	10 kPa		
Tempo di risposta trasmettitore (T63)	20 ms4s costante di tempo regolabile (di fabbrica)		
Temperatura di lavoro	-2060°C; con display 050°C		
Temperatura di magazzino	-2070°C		
Potenza assorbita	1 VA circa		
Peso	250 g circa		
Passacavi	2 x M 12 Per cavi Ø 3 6,5 mm		
Grado di protezione	IP65		
Prove	CE/UKCA		
$^{1)}$ ulteriore incertezza di 0,3 Pa dal campione di riferimento per campi di misura $\leq \pm 1,5$ kPa			

Accessori e software

Accessori

Accessori per il collegamento	Codice art.
Tubo flessibile in silicone DI 5 mm, DE 9 mm, rosso (si prega di indicare la lunghezza)	9601.0160
Tubo flessibile in silicone DI 5 mm, DE 9 mm, blu (si prega di indicare la lunghezza)	9601.0161
Tubo flessibile in Norprene DI 4,8 mm, DE 8 mm, nero (si prega di indicare la lunghezza)	9061.0132
Raccordo a Y per tubo flessibile, NW 5mm	9601.0171

Attacchi di pressione

Possiamo fornire numerosi attacchi di pressione adatti a specifiche esigenze, per esempio raccordi ad anello tagliente o boccole per tubo flessibile.





Application software


È possibile impostare i parametri dei nostri strumenti o monitorare e registrare le misure utilizzando un PC tramite un'interfaccia USB o RS232. Queste funzioni sono supportate dal nostro software utente gratuito. Questo consente anche di trasferire le

le impostazioni ad altri dispositivi, salvandole e riutilizzandole.

Il nostro software utente è compatibile con i seguenti trasmettitori di pressione: P 26, P 34 e P 29.

È possibile scaricare il software qui:

www.halstrup-walcher.de/it/software



Software per l'utente

Potete impostare i parametri dei nostri strumenti o monitorare e registrare le misure utilizzando un PC tramite

una porta USB o RS 232. Queste funzioni sono supportate dal nostro software di configurazione gratuito. Con questo software potrete anche salvare e trasferire le impostazioni a un altro strumento.

Il nostro software utente è compatibile con i seguenti trasmettitori di pressione: P 26, P 34 e P 29.

Potete scaricarlo dal nostro sito al link:

www.halstrup-walcher.de/it/software



Per effettuare un ordine, chiamateci al numero +39 03996308809 o inviateci un'e-mail a info@halstrup-walcher.it Per ulteriori contatti, visitare il sito

www.halstrup-walcher.it